

IHR FACHUNTERNEHMEN FÜR EXPLOSIONSSCHUTZ-PRÜFUNGEN

Langjährige Erfahrungen unserer Sachverständigen für Explosionsschutz machen uns zu Ihrem Dienstleister für Ordnungs- / Technikprüfungen elektrischer Betriebsmittel in Räumen mit explosiver Atmosphäre nach den §§ 15 & 16 der Betriebssicherheitsverordnung.

WIR BIETEN EX-SCHUTZ, SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN AUS EINER HAND

Wir haben beobachtet und unsere Kunden nach ihren Bedürfnissen befragt.

Hieraus haben wir uns für Sie in unseren Kern-Kompetenzen qualifiziert und spezialisiert.

EX-SCHUTZ-PRÜFUNGEN

EX-SCHUTZ-WARTUNG

NACHWEISE DER EIGENSICHERHEIT

SCHILDER-MANUFAKTUR

FORTBILDUNG BETRIEBSPERSONAL

NACHBARSCHAFTSTREFFEN DWA



Geschäftsführender Inhaber
Raphael Doll
Kirner Straße 68
55606 Kirn / Nahe

06752 7203 345
info@pmb.de
www.pmb.de



SCHILDER MANUFAKTUR

Die Kennzeichnung (Aus- & Beschilderung) von „Ex-Anlagen“ wird u.a. in den „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“ angewiesen.

ASR A 1.3
DIN EN ISO 7010 i.V.m. DIN 4844-2
DGUV Information 211-041
„Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“

WIR BIETEN IHNEN DAS KNOW-HOW UND DIE SICHERHEITSSZEICHEN

Sicherheitszeichen im Betrieb sollten von allen Beschäftigten und Besuchern schnell erkannt und unkompliziert verstanden werden.

Für Anlagen-Betreiber ist es empfehlenswert, die betriebliche Sicherheitskennzeichnung auf ihre Aktualität sowie ihre Erkennbarkeit hin zu prüfen und ggf. zu erneuern / zu ergänzen.

WIR ÜBERNEHMEN DAS FÜR SIE

SICHERHEITS- KENNZEICHNUNG

WAS WIRD GEFORDERT

Die derzeit gültigen Regelwerke sehen für Betriebsanlagen mit explosionsfähigen Atmosphären (Ex-Anlagen) drei Kennzeichen zum **Sicherheits- und Gesundheitsschutz** der Betriebsangehörigen und Dritter – in Größe, Anwendung und Ausführung – vor.

1. **Verbotszeichen D-P003**
„Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten“
2. **Verbotszeichen D-P006**
„Zutritt für Unbefugte verboten“
3. **Warnzeichen D-W021**
„Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“



UNSER SERVICE-ANGEBOT FÜR SIE

Wir **prüfen** Ihre Betriebsanlage und **ermitteln Ihren Bedarf** an notwendigen Kennzeichen zur Erneuerung bzw. Ergänzung entsprechend der Regelwerke. **Auf Wunsch** kleben / montieren wir Ihnen diese an den ausgewiesenen Stellen.

WERDEN ZUSATZSCHILDER BENÖTIGT

Wird ein weiterer Hinweis notwendig, können wir auf **diverse Zusatzschilder** zurückgreifen und die Kennzeichnung vervollständigen.

im Becken

im Schacht

UNSERE SCHILDER-MANUFAKTUR

Die verwendeten **Kennzeichen-Aufkleber** entsprechen der DIN EN ISO 7010 und weisen die **Sicherheitsfarben** Signalrot (RAL 3001) und Signalgelb (RAL 1003) auf.

Werden **Trägerplatten** notwendig, bringen wir die Kennzeichen auf witterungsbeständigen, **lasergeschnittenen GS-Acrylglasplatten** auf.

Andere Träger-Materialien wie z.B. Kunststoff, Blech oder VA-Stahl sind auf Anfrage möglich.

Beauftragen Sie PMB auch mit der **Montage** der Kennzeichen-Träger, verwenden wir hierzu **korrosionsbeständige Edelstahlmaterialien**.

WIR BIETEN SERVICE AUS EINER HAND